

超音波振動子の設置ノウハウ

<定在波のコントロール技術>


2024. 7. 31 超音波システム研究所

作業手順

- 1) 確認 水槽の液面形状（理想 近似値は 1 : 1.618 の相似形）
- 2) 確認 水槽の強度（水槽の強度バランスの分布）
注：各断面 2 次モーメントのバラツキを最小にする構造
ステンレスの板厚 1.5 mm 以上
- 3) 確認 水槽の設置（一定の振動モードにしないこと）
注：設置場所の振動による影響を最小にする
水槽固有の振動モードは自由に振動可能にする
- 4) 確認 振動子の表面（ダメージが一定の範囲以内であること）
注：ダメージ エロージョン
- 5) 確認 電源の確認
(OFF 状態で準備作業、ON にして超音波動作できること
ON OFF 操作による超音波伝搬状態の観察：共振現象の評価)
- 6) 作業 水槽の中央部に 3 個の振動子設置治具を置く



説明：標準的な振動子設置治具の設置位置




7) 作業 振動子を治具の上にセットする

8) 作業 水槽に水（液）を入れる

注：液面高さは振動子の中央部（あるいは底面から最高部分）
に対して超音波周波数に合わせた値とする


以下 ノウハウ資料




説明：振動子の超音波発振面の方向を
他の振動子と最適化することで
超音波の伝搬状態分布が制御可能になります



振動子に接触する部分のランダムなばらつきが重要です
均一できれいにすると効果が小さくなります
(製造方法にはノウハウが多数あります)



振動子 7 2 k H z の場合は 5 mm 程度で十分です
振動子 2 8 k H z の場合は 1 5 m m としての利用事例もあります



説明：キャビテーションと定在波をバランスさせた状態


28 kHz 250 W



説明：定在波を強くさせた状態 28 kHz 250 W

樹脂（塩ビ）製の設置治具





説明：2台の超音波振動子の場合
中央部に向けた振動子発振面の傾斜により
定在波の安定した状態が設定できます
液循環・超音波出力の制御でキャビテーションが制御できます



振動子設置治具 番号の大きい順に 超音波の伝搬効率が高くなり 制御しやすくなります

説明

これらの治具はそれぞれに特徴があります
目的に合わせた超音波利用のためには
測定・解析・・・により確認する必要があります


特に、複数の振動子の同時照射に関しては
単純な傾向や、目視や経験で判断しにくい状態が発生します


具体的なお問い合わせは
以下にメールでお願いします

超音波システム研究所


info@ultrasonic-labo.com

その他（参考）






超音波振動子の振動モード
あるいは、揺れ(ゆらぎ)を
低周波の振動モードとして
非線形共振制御を実現する











**振動子の固定:シリコーン接着
2種類のシリコーン使用(ノウハウ)**



超音波制御







以上